

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu kepada tujuan dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Getaran yang terjadi pada mesin pemipil jagung tipe slender screw meliputi kecepatan, percepatan, perpindahan pada titik *Non drive End* dan *Drive End* pada posisi Vertikal, Horizontal, Axial dengan menggunakan beban dan tanpa beban.

Sesuai dengan analisis komparatif yang digunakan pada penelitian ini maka nilai velocity atau kecepatan yang digunakan untuk membandingkan dengan nilai getaran di standar ISO 10816-3 tahun 2009.

Nilai pengukuran kecepatan getaran.

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------|
| Pengujian Tanpa Beban | Drive end | Vertikal | 6,5 mm/s |
| | | Horizontal | 21,2 mm/s |
| | | Axial | 17,1 mm/s |
| | Non drive end | Vertikal | 5,2 mm/s |
| | | Horizontal | 29,2 mm/s |
| | | Axial | 18,5 mm/s |
| Pengujian Menggunakan Beban | Drive end | Vertikal | 7,6 mm/s |
| | | Horizontal | 42,7 mm/s |
| | | Axial | 7,7 mm/s |
| | Non drive end | Vertikal | 5,7 mm/s |
| | | Horizontal | 41,2 mm/s |
| | | Axial | 6,7 mm/s |

Keterangan tabel :



: Kategori D pada ISO 10816

Nilai pengukuran percepatan getaran.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| Pengujian Tanpa Beban | Drive end | Vertikal | 10 mm/s ² |
| | | Horizontal | 17,5 mm/s ² |
| | | Axial | 15,3 mm/s ² |
| | Non drive end | Vertikal | 9,1 mm/s ² |
| | | Horizontal | 19 mm/s ² |
| | | Axial | 12,5 mm/s ² |
| Pengujian Menggunakan Beban | Drive end | Vertikal | 7,7 mm/s ² |
| | | Horizontal | 44,6 mm/s ² |
| | | Axial | 15,3 mm/s ² |
| | Non drive end | Vertikal | 7,6 mm/s ² |
| | | Horizontal | 80,3 mm/s ² |
| | | Axial | 8,9 mm/s ² |

Nilai pengukuran perpindahan getaran.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------|----------|
| Pengujian Tanpa Beban | Drive end | Vertikal | 160 mm |
| | | Horizontal | 195 mm |
| | | Axial | 169 mm |
| | Non drive end | Vertikal | 172 mm |
| | | Horizontal | 230 mm |
| | | Axial | 152 mm |
| Pengujian Menggunakan Beban | Drive end | Vertikal | 150 mm |
| | | Horizontal | 683 mm |
| | | Axial | 169 mm |
| | Non drive end | Vertikal | 135 mm |
| | | Horizontal | 144,6 mm |
| | | Axial | 242 mm |

2. Berdasarkan dampak getaran pada mesin pemipil jagung tipe silinder screw hasil pengukuran getaran dengan standar ISO 10816 masuk kategori D yaitu *vibration causes damage*. sehingga perlu dilakukan *balancing*, yang merupakan prosedur perawatan untuk mengurangi ketidakseimbangan pada mesin, melibatkan pengukuran getaran dan penambahan atau pengurangan beban untuk mengatur distribusi massa. Tujuan *balancing* adalah untuk mencapai keseimbangan pada mesin putar dan mengurangi getaran

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang diberikan yaitu:

1. Melakukan pengujian dengan parameter lain sebagai bahan penelitian.
2. Melakukan pengukuran dengan alat ukur lain seperti vibration analyzer untuk mendapat hasil pengukuran frekuensi dan amplitude getaran sehingga dapat diketahui jenis kerusakan yang terjadi pada mesin akibat dari getaran berlebih.